

Numer odcinka	Ulica	Odcinek	Odcinki na mapie	Obecna infrastruktura rowerowa	Stan	Szerokość	Długość	Suma długości	Długość stan nawierzchni dobry	Długość stan nawierzchni inny	Typ Nawierzchni	Stan Nawierzchni	Uwagi
1	Szosa Bydgoska - północ	na wyjeździe z Torunia po północnej stronie	1951	DDR	Wymagające poprawy	150	98	2007	0	98	Asfalt	zły	-
	Szosa Bydgoska - północ	na wyjeździe z Torunia po północnej stronie	700	DDR	Wymagające poprawy	180	74		74	0	Kostka betonowa	dobry	zielen wrastająca w nawierzchnię
	Szosa Bydgoska - południe	port drzewny - pętla tramwajowa - łącznik na zachód od Starotoruńskiej	699	DDR	Normatywne	250	14		14	0	Kostka betonowa	dobry	-
	Szosa Bydgoska - południe	port drzewny - pętla tramwajowa - od Starotoruńskiej pierwsze 744m na zachód	698	DDR	Wymagające poprawy	180	744		744	0	Kostka betonowa	dobry	zielen wrastająca w nawierzchnię
	Szosa Bydgoska - południe	port drzewny - pętla tramwajowa - od zmiany nawierzchni do drogi serwisowej oczyszalni ścieków	697	DDR	Wymagające poprawy	270	738		738	0	Asfalt	dobry	brak ciągłości i zbyt wysokie krawężniki na wjazdach, złe utrzymanie zieleni
	Szosa Bydgoska - południe	port drzewny - pętla tramwajowa - od drogi serwisowej oczyszalni ścieków do pętli tramwajowej	153	DDR	Normatywne	270	43		43	0	Asfalt	dobry	-
	Szosa Bydgoska - południe	port drzewny - pętla tramwajowa - od drogi serwisowej oczyszalni ścieków do pętli tramwajowej	695	DDR	Normatywne	270	144		144	0	Asfalt	dobry	-
	Szosa Bydgoska - południe	port drzewny - pętla tramwajowa - od drogi serwisowej oczyszalni ścieków do pętli tramwajowej	696	DDR	Normatywne	270	152		152	0	Asfalt	dobry	-
	Szosa Bydgoska - północ	od Castoramy na wschód do zmiany nawierzchni	704	CPR	Wymagające poprawy	250	199	567	199	0	Asfalt	dobry	złe utrzymanie zieleni
	Szosa Bydgoska - północ	na wschód od Castoramy od zmiany nawierzchni do ul. Jonnsona	705	CPR	Wymagające poprawy	230	368		0	368	Kostka betonowa	zły	-
2	Szosa Bydgoska	po północnej stronie wzdłuż pętli tramwajowej	693	DDR	Wymagające poprawy	200	78	571	78	0	Kostka betonowa	dobry	zbyt wysokie krawężniki
	Szosa Bydgoska	pętla tramwajowa - łącznik obu jezdni szosy bydgoskiej	694	DDR	Wymagające poprawy	200	78		78	0	Asfalt	dobry	brak oznakowania
	Szosa Bydgoska	pętla tramwajowa - Okrężna	692	CPR	Wymagające poprawy	300	415		415	0	Asfalt	dobry	zbyt wysokie krawężniki
3	Szosa Okrężna	Broniewskiego - Gagarina	767	DDR	Normatywne	200	242	671	242	0	Asfalt	dobry	-
			768	DDR	Wymagające poprawy	-	84		0	84	Asfalt	-	brak skrajni od strony jezdni
			769	DDR	Normatywne	200	99		99	0	Asfalt	dobry	-
			770	DDR	Wymagające poprawy	200	246		0	246	Kostka betonowa	zły	brak ciągłości oraz zły stan nawierzchni na wjazdach
4	Szosa Okrężna	Gagarina - Al. Pułku	771	DDR	Normatywne	200	30	746	30	0	Asfalt	dobry	-
			772	C16/T22	Substandard	300	716		0	716	Płyta	zły	b. zła jakość nawierzchni, liczne zwiężenia, płyta 50x50cm

5	Gagarina	Okrężna - Balonowa	774	DDR	Wymagające poprawy	200	572	1378	572	0	Asfalt	dobry	zielen w skrajni pionowej i poziomej, słup znaku w skrajni, bariera oddzielająca przystanek w skrajni, zanieczyszczenie nawierzchni szczątkami roślin
			775	DDR	Normatywne	200	528		528	0	Asfalt	dobry	-
			776	DDR	Normatywne	200	8		8	0	Asfalt	dobry	zbyt wysokie krawężniki w obrębie wjazdu na UMK
			777	DDR	Normatywne	200	58		58	0	Asfalt	dobry	-
			778	DDR	Wymagające poprawy	200	119		119	0	Płyta	dobry	nawierzchnia b. złej jakości, DDR namalowana na chodniku
			779	DDR	Normatywne	200	93		93	0	Asfalt	dobry	-
6	Balonowa	Balonowa - Bema	780	DDR	Wymagające poprawy	200	145	495	0	145	Płyta	zły	chodnik z płyt betonowych 50x50 oznakowany jako DDR, b. skrajni, zanieczyszczenie, b. zły stan, B-9 na jezdni
			781	DDR	Wymagające poprawy	200	350		350	0	Asfalt	dobry	zielen w skrajni, słup w skrajni (wjazd od str. Balonowej)
7	Bema	Sienkiewicza - Sz. Chelmińska - strona północno zachodnia	460	DDR	Wymagające poprawy	200	257	1382	257	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni na niemal całej długości, wymaga przycięcia
			782	DDR	Normatywne	250	324		324	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni na niemal całej długości, wymaga przycięcia
			783	DDR	Normatywne	250	27		27	0	Asfalt	dobry	-
			784	CPR	Wymagające poprawy	300	221		221	0	Asfalt	dobry	-
			785	CPR	Wymagające poprawy	300	43		43	0	Kostka betonowa	dobry	brak oznakowania C-3/C-16 od strony zachodniej
			788	DDR	Wymagające poprawy	-	8		8	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni, wymaga przycięcia, zbyt ostry łuk, zła widoczność z powodu zieleni
			1865	DDR	Wymagające poprawy	200	162		162	0	Asfalt	dobry	słupy w skrajni
			1866	DDR	Wymagające poprawy	200	296		296	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni na prawie całym odcinku- wymaga przycięcia
			1909	DDR	Normatywne	200	44	44	0	Asfalt	dobry	-	
8	Bema	Kraszewskiego - sz. Chelmińska - strona południowo-wschodnia	799	DDR	Wymagające poprawy	250	229	931	229	0	Asfalt	dobry	bariera (3 szt.) i żywoplot w skrajni
			800	DDR	Wymagające poprawy	250	230		230	0	Asfalt	dobry	słupy sygnalizatorów w skrajni w obrębie skrzyżowania z Gałczyńskiego
			1953	DDR	Wymagające poprawy	220	472		472	0	Asfalt	dobry	DDR prowadzona zbyt blisko jezdni, bez zachowania skrajni; słupy znaków w skrajni (4 szt.); żywoplot w skrajni, wymaga przycięcia
9	Mickiewicza	Al. Jana Pawła II - Sz. Bydgoska	669	DDR	Wymagające poprawy	200	190		190	0	Asfalt	dobry	krzewy w skrajni, do przycięcia

			670	DDR	Wymagające poprawy	200	225		225	0	Asfalt	dobry	krzewy w skrajni, do przycięcia; niebezpieczne esowanie toru
			671	DDR	Wymagające poprawy	200	261		261	0	Asfalt	dobry	uszkodzona nawierzchnia, niebezpieczne esowanie toru, słup latarni w skrajni
			673	DDR	Normatywne	200	65		65	0	Asfalt	dobry	-
			674	DDR	Wymagające poprawy	200	150		150	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni na prawie całej długości odcinka - do przycięcia
			675	DDR	Wymagające poprawy	200	150		150	0	Asfalt	dobry	skrajnia i esowanie
			676	DDR	Wymagające poprawy	200	121		121	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni na prawie całej długości odcinka - do przycięcia
			677	DDR	Wymagające poprawy	200	170		170	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni na prawie całej długości odcinka - do przycięcia, brak znaku C-13 od str. wsch.; niebezpieczne esowanie toru
			678	DDR	Wymagające poprawy	200	158		158	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni na prawie całej długości odcinka - do przycięcia
			679	DDR	Wymagające poprawy	200	190		190	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni na prawie całej długości odcinka - do przycięcia; słup znaku w skrajni w rejonie skrzyżowania z ul. Reja
			681	DDR	Wymagające poprawy	200	436		436	0	Asfalt	dobry	żywoplot w skrajni, do przycięcia
			1862	DDR	Normatywne	200	131		131	0	Asfalt	dobry	-
			1863	DDR	Wymagające poprawy	250	94	2341	0	94	Asfalt	zły	-
10	Chopina - Bydgoska	Al. Jana Pawła II - Sienkiewicza	757	DDR	Normatywne	200	128		128	0	Asfalt	dobry	-
			758	DDR	Normatywne	200	127		127	0	Asfalt	dobry	-
			759	DDR	Wymagające poprawy	200	126		126	0	Asfalt	dobry	zieleń wrastająca w nawierzchnię; skrzynka teletechniczna w skrajni
			760	DDR	Wymagające poprawy	200	281		281	0	Asfalt	dobry	3 słupy trakcyjne w skrajni
			761	DDR	Normatywne	200	238		238	0	Asfalt	dobry	-
			762	DDR	Normatywne	200	204		204	0	Asfalt	dobry	niebezpieczna niweleta z chodnikiem; uszkodzona nawierzchnia przy studni telekomunikacyjnej; słup ogłoszeniowy w skrajni w rejonie ul. Klonowica
			763	DDR	Wymagające poprawy	200	124	1228	124	0	Asfalt	dobry	uszkodzona pokrywa studni telekomunikacyjnej; słup ogłoszeniowy w skrajni
11	Al. Jana Pawła II	Słowackiego-Ślimak Getyński	417	DDR	Normatywne	200	183		0	183	Asfalt	zły	-
			663	DDR	Wymagające poprawy	200	18		18	0	Asfalt	dobry	nieoznakowane pionowo

			664	DDR	Normatywne	230	87	547	87	0	Asfalt	dobry	-
			665	DDR	Wymagające poprawy	230	102		102	0	Asfalt	dobry	gałęzie drzew w skrajni - do przycięcia
			667	DDR	Wymagające poprawy	200	157		157	0	Asfalt	dobry	słup sygnalizatora w skrajni w rejonie przejazdu przez Wały Sikorskiego
12	Al. Jana Pawła II	Kraszewskiego - Chopina	707	DDR	Wymagające poprawy	230	170	243	170	0	Asfalt	dobry	słup znaku C-13 w skrajni, po wewn. stronie łuku
			1954	DDR	Normatywne	200	38		38	0	Asfalt	dobry	-
			709	DDR	Wymagające poprawy	150	73		0	73	Płyta	zły	DDR wymalowana farbą na chodniku, konieczna przebudowa
13	Andersa	Trasa Średnicowa Południe	636	CPR	Wymagające poprawy	250	256	1624	0	256	Kostka betonowa	zły	brak znaku CPR od strony wschodniej, słupy znaków w CPR
			635	CPR	Wymagające poprawy	250	282		0	282	Kostka betonowa	zły	od str Armii Ludowej oznakowane jako CPR, od Pstrowskiego - brak znaku; trawa wrastająca na całej długości
			638	CPR	Wymagające poprawy	220	265		0	265	Inne	zły	nawierzchnia szutrowa
			640	CPR	Wymagające poprawy	220	574		0	574	Inne	zły	nawierzchnia szutrowa
			637	CPR	Wymagające poprawy	300	207		0	207	Kostka betonowa	zły	zieleń wrastająca w nawierzchnię
			639	CPR	Wymagające poprawy	300	40		0	40	Kostka betonowa	zły	-
14	Wały Gen Sikorskiego	Szumana - Dąbrowskiego	1935	DDR	Wymagające poprawy	180	101	218	0	101	Kostka betonowa	zły	fragment z nawierzchnią asfaltową, niewyraźne oddzielenie od chodnika
			1936	DDR	Wymagające poprawy	200	117		0	117	Kostka betonowa	zły	brak ciągłości na wjazdach, brak powiązania z pozostałymi elementami infrastruktury drogowej
15	Przy Kaszowniku	Uniwersytecka - Pl. Pokoju Toruńskiego	1930	DDR	Wymagające poprawy	200	350	889	0	350	Kostka betonowa	zły	brak ciągłości, fragmentarycznie nawierzchnia asfaltowa, niepotrzebne esowanie
			1931	DDR	Normatywne	200	74		74	0	Asfalt	dobry	-
			1932	DDR	Wymagające poprawy	200	36		0	36	Kostka betonowa	zły	-
			1933	DDR	Normatywne	200	429		429	0	Asfalt	dobry	droga wyznaczona jedynie linią poziomą
16	Dobrzyńska	Pl. Pokoju Toruńskiego - Warszawska	263	DDR	Normatywne	200	85	889	85	0	Asfalt	dobry	-
			712	DDR	Normatywne	200	244		244	0	Asfalt	dobry	słup ogłoszeniowy w skrajni, do przesunięcia
			713	DDR	Wymagające poprawy	200	282		282	0	Asfalt	dobry	słup drogowskazu w skrajni, do przesunięcia
			1928	DDR	Wymagające poprawy	200	94		94	0	Asfalt	dobry	fragmentarycznie kostka brukowa zamiast asfaltu, mur oporowy w skrajni

			1929	DDR	Wymagające poprawy	200	15	720	0	15	Kostka betonowa	zły	-
17	Waryńskiego - Park Glazja	Pl. Pokoju Toruńskiego - Waryńskiego	714	DDR	Wymagające poprawy	200	436	577	436	0	Asfalt	dobry	fragmentarycznie kostka betonowa fazowana zamiast asfaltu
			1895	DDR	Normatywne	200	141		141	0	Asfalt	dobry	-
18	Waryńskiego	Traugutta - Antczaka	715	DDR	Normatywne	190	206	206	206	0	Kostka betonowa	dobry	-
19	Traugutta	Bulwar Filadelfijski - Winnica	247	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	465	1185	465	0	Asfalt	dobry	-
			259	DDR	Wymagające poprawy	250	304		0	304	Płyta	zły	Płyty chodnikowe
			266	CPR	Wymagające poprawy	150	293		0	293	Płyta	zły	wasko i niewygodnie, płyta chodnika 40
			1926	DDR	Wymagające poprawy	200	123		123	0	Asfalt	dobry	kosz na śmieci i przystanek w skrajni, bariera w skrajni na niemal całej długości
20	Sz. Lubicka	Pl. Daszyńskiego - Przy Skarpie	609	DDR	Normatywne	300	70	1789	70	0	Asfalt	dobry	-
			610	DDR	Normatywne	300	158		158	0	Asfalt	dobry	-
			611	DDR	Normatywne	300	567		567	0	Asfalt	dobry	-
			612	DDR	Normatywne	300	199		199	0	Asfalt	dobry	-
			747	DDR	Normatywne	250	92		92	0	Asfalt	dobry	-
			748	DDR	Normatywne	250	39		39	0	Asfalt	dobry	-
			749	DDR	Normatywne	200	171		171	0	Asfalt	dobry	-
			1955	DDR	Normatywne	300	154		154	0	Asfalt	dobry	-
			750	CPR	Wymagające poprawy	200	339	339	0	Kostka betonowa	dobry	kostka fazowana na niemal całym odcinku	
21	Warneńczyka	Bażyńskich - Przy Kaszowniku	504	DDR	Wymagające poprawy	200	63	248	0	63	Kostka betonowa	zły	brak sygnalizatora S-6 na przejeździe przez ul. Bażyńskich; kostka brukowa fazowana
			505	DDR	Wymagające poprawy	200	66		0	66	Asfalt	zły	-
			506	DDR	Wymagające poprawy	200	31		0	31	Kostka betonowa	zły	żywoplot w skrajni - wymaga przycięcia; przystanek w skrajni; promień łuku generuje niebezpieczeństwo przy mijaniu się rowerzystów
			507	DDR	Wymagające poprawy	200	24		24	0	Asfalt	dobry	-
			508	DDR	Wymagające poprawy	200	64		0	64	Kostka betonowa	zły	słupki w skrajni
22	Lubicka	Targowa - Pl. Daszyńskiego	55	DDR	Wymagające poprawy	250	109	248	109	0	Asfalt	dobry	brak ciągłości na wjazdach
			68	DDR	Wymagające poprawy	250	188		188	0	Asfalt	dobry	brak ciągłości na wjazdach
			718	C16/T22	Substandard	200	290		0	290	Kostka betonowa	zły	-
			751	DDR	Normatywne	300	87		87	0	Asfalt	dobry	-

			719	C16/T22	Substandard	200	876	2453	876	0	Asfalt	dobry	-
			752	CPR	Wymagające poprawy	250	507		507	0	Asfalt	dobry	-
			753	C16/T22	Substandard	200	283		283	0	Asfalt	dobry	-
			754	DDR	Wymagające poprawy	200	113		0	113	Kostka betonowa	zły	obiekty w skrajni
23	Kościuszki	Łąkowa - Zaulek Dworcowy - Dworcowa	514	DDR	Wymagające poprawy	200	197	980	0	197	Asfalt	zły	nierówna nawierzchnia, zwłaszcza w rejonie studni telekomunikacyjnych, asfalt uszkodzony po przebudowie infrastruktury podziemnej
			515	DDR	Wymagające poprawy	250	282		0	282	Asfalt	zły	niebezpieczna niweleta ddr
			516	DDR	Wymagające poprawy	200	30		0	30	Asfalt	zły	-
			517	DDR	Wymagające poprawy	220	275		0	275	Asfalt	zły	-
			1848	DDR	Normatywne	200	81		81	0	Asfalt	dobry	bariery w skrajni - konieczne ze względu na parkowanie, ale docelowo wymagane zachowanie skrajni DDR
			1849	DDR	Normatywne	200	115		115	0	Asfalt	dobry	bariery w skrajni - konieczne ze względu na parkowanie, ale docelowo wymagane zachowanie skrajni DDR
24	Kościuszki - strona południowa	wiadukt	556	CPR	Normatywne	300	163		374	163	0	Inne	dobry
			1850	CPR	Wymagające poprawy	250	36	36		0	Asfalt	dobry	duże uskoki w obrebie przejazdów rowerowych na łącznicach/skrzyżowaniach
			1851	CPR	Wymagające poprawy	250	54	54		0	Asfalt	dobry	duże uskoki w obrebie przejazdów rowerowych na łącznicach/skrzyżowaniach
			1852	CPR	Wymagające poprawy	300	38	38		0	Asfalt	dobry	duże uskoki w obrebie przejazdów rowerowych na łącznicach/skrzyżowaniach
			1853	CPR	Normatywne	300	63	63		0	Asfalt	dobry	-
			1854	CPR	Normatywne	300	20	20		0	Asfalt	dobry	-
25	Kościuszki	wiadukt	29	DDR	Wymagające poprawy	150	94		0	94	Kostka betonowa	zły	niebezpieczny fragment pod wiaduktem: zwężenie i brak widoczności pieszych schodzących ze schodów; dodatkowo niebezpieczna geometria
			518	CPR	Normatywne	250	122		122	0	Asfalt	dobry	-
			519	CPR	Normatywne	300	51		51	0	Asfalt	dobry	-
			520	CPR	Normatywne	300	157		157	0	Inne	dobry	nawierzchnia betonowa

			522	CPR	Wymagające poprawy	300	32		0	32	Kostka betonowa	zły	kostka brukowa fazowana
			523	DDR	Wymagające poprawy	250	79		0	79	Kostka betonowa	zły	gałęzie drzewa w skrajni
			708	DDR	Normatywne	230	119		119	0	Asfalt	dobry	niewielki problem z utrzymaniem zieleni
			1947	DDR	Wymagające poprawy	300	25	679	25	0	Kostka betonowa	dobry	-
26	Żółkiewskiego	Skłodowskiej - Curie - Plac Daszyńskiego	120	DDR	Wymagające poprawy	200	261		261	0	Kostka betonowa	dobry	bariery w obrębie DDR, trawa wrastająca w nawierzchnię, brak ciągłości nawierzchni i zbyt wysokie krawężniki na wjazdach
			1856	CPR	Wymagające poprawy	200	73		0	73	Kostka betonowa	zły	obiekty w skrajni
			1857	CPR	Wymagające poprawy	250	632		0	632	Kostka betonowa	zły	słupy znaków, latarni znajdują się na CPR, co utrudnia ruch; liczne wyjazdy bez zachowania ciągłości i widoczności; większa część odcinka do remontu
			1858	DDR	Normatywne	250	119		119	0	Asfalt	dobry	-
			1861	DDR	Normatywne	250	97		97	0	Asfalt	dobry	-
			1949	DDR	Wymagające poprawy	200	26		26	0	Kostka betonowa	dobry	stromy podjazd
			1950	CPR	Normatywne	300	246	1454	246	0	Kostka betonowa	dobry	brak ciągłości nawierzchni CPR na wjazdach, kosz na śmieci w skrajni, brak oznakowania CPR o strony zachodniej
27	Szosa Lubicka	Przy Skarpie - Kłodzka	31	DDR	Wymagające poprawy	200	964		0	964	Kostka betonowa	zły	brak przejazdu przez aleje serwisowa, wskazany remont odcinka
			530	DDR	Wymagające poprawy	180	145		0	145	Kostka betonowa	zły	-
			532	DDR	Wymagające poprawy	-	175		0	175	Kostka betonowa	zły	-
			533	DDR	Normatywne	250	669		669	0	Asfalt	dobry	-
			586	DDR	Normatywne	250	381		381	0	Asfalt	dobry	-
			587	CPR	Wymagające poprawy	300	53		53	0	Kostka betonowa	dobry	kostka brukowa fazowana
			588	DDR	Wymagające poprawy	250	444		444	0	Asfalt	dobry	trawa w skrajni na prawie całej długości, wymaga koszenia
			589	DDR	Wymagające poprawy	250	111		0	111	Kostka betonowa	zły	-
			590	DDR	Wymagające poprawy	250	264		0	264	Kostka betonowa	zły	-
			602	DDR	Wymagające poprawy	250	68		0	68	Kostka betonowa	zły	-

			603	CPR	Wymagające poprawy	250	291		0	291	Kostka betonowa	zły	-
			604	DDR	Wymagające poprawy	200	29		0	29	Kostka betonowa	zły	-
			605	DDR	Wymagające poprawy	200	17		0	17	Kostka betonowa	zły	nieoznakowane
			606	DDR	Normatywne	260	167		167	0	Asfalt	dobry	-
			607	DDR	Normatywne	300	228		228	0	Asfalt	dobry	-
			1924	DDR	Normatywne	200	267		267	0	Asfalt	dobry	zmiana nawierzchni w połowie
			1925	DDR	Wymagające poprawy	200	133		0	133	Kostka betonowa	zły	wymagana wymiana nawierzchni oraz geometria przy skrzyżowaniu, wymagane obejście kiosku
			1945	DDR	Wymagające poprawy	200	30	4436	0	30	Kostka betonowa	zły	śłup w skrajni
28	Przy Skarpie	Sz. Lubicka - Konstytucji 3 Maja	584	DDR	Normatywne	250	106		0	106	Asfalt	-	-
			585	DDR	Wymagające poprawy	250	8		0	8	Asfalt	zły	-
			720	CPR	Normatywne	300	577		577	0	Asfalt	dobry	-
			1904	DDR	Normatywne	250	70	761	70	0	Asfalt	dobry	-
29	Konstytucji 3 Maja	Przy Skarpie - Olimpijska	22	CPR	Wymagające poprawy	200	363		363	0	Asfalt	dobry	DDR oddzielona jedynie farbą
			488	DDR	Normatywne	200	408		408	0	Asfalt	dobry	-
			553	DDR	Normatywne	200	160		160	0	Asfalt	dobry	-
			554	DDR	Wymagające poprawy	200	151		0	151	Asfalt	zły	DDR oddzielona jedynie farbą
			555	DDR	Wymagające poprawy	200	276		0	276	Asfalt	zły	bardzo zły stan nawierzchni w pobliżu ul. Kosynierów, DDR oddzielona jedynie farbą
			568	CPR	Wymagające poprawy	400	262		0	262	Asfalt	zły	znak z kreską pionową, brak rozróżnienia poziomo
			571	C16/T22	Substandard	300	498		0	498	Kostka betonowa	zły	-
			572	CPR	Wymagające poprawy	400	87		0	87	Asfalt	zły	-
			574	DDR	Normatywne	200	493		493	0	Asfalt	dobry	-
			575	DDR	Normatywne	200	25		25	0	Asfalt	dobry	-
			576	DDR	Normatywne	200	20		20	0	Asfalt	dobry	-
			726	DDR	Normatywne	200	30		30	0	Asfalt	dobry	-
			727	DDR	Wymagające poprawy	200	25		25	0	Kostka betonowa	dobry	-
			356	CPR	Normatywne	200	923		0	923	Asfalt	zły	śłup przy przejeździe rowerowym przy Wyszyńskiego; wskazane konstrukcyjne (ew. tylko oznakowaniem) wydzielenie części pieszej oraz wymiana nawierzchni
			577	DDR	Normatywne	300	373	4094	373	0	Asfalt	dobry	-



30	Ligi Polskiej	Plac Honorowych Dawców Krwi - Turystyczna	725	DDR	Wymagające poprawy	200	1170	1471	1170	0	Kostka betonowa	dobry	-
			728	DDR	Wymagające poprawy	200	164		164	0	Kostka betonowa	dobry	-
			1907	DDR	Wymagające poprawy	200	137		0	137	Kostka betonowa	zły	-
31	Szczęśliwa	Wieżowa - Na Przelaj	729	DDR	Wymagające poprawy	200	80	1652	0	80	Asfalt	-	brak zachowanej skrajni, brak oznakowania pionowego
			730	DDR	Wymagające poprawy	200	235		235	0	Asfalt	dobry	niezachowana ciągłość na wjazdach
			731	DDR	Normatywne	200	184		184	0	Asfalt	dobry	-
			732	DDR	Wymagające poprawy	-	404		0	404	Płyta	-	zielen wratająca w płyty na niemal całej długości, słup znaku w skrajni
			733	DDR	Wymagające poprawy	200	104		0	104	Asfalt	-	zła geometria, zielen w skrajni
			734	DDR	Normatywne	220	70		70	0	Asfalt	dobry	-
			735	DDR	Normatywne	230	161		161	0	Asfalt	dobry	-
			746	DDR	Wymagające poprawy	200	414		414	0	Asfalt	dobry	zielen wchodzi w nawierzchnie, krawężniki na wjazdach, brak skrajni do str jezdni
32	Na przelaj	Turystyczna - Szczęśliwa	736	DDR	Normatywne	200	288	769	288	0	Asfalt	dobry	-
			737	DDR	Wymagające poprawy	200	212		0	212	Asfalt	zły	ubytek w nawierzchni
			738	DDR	Wymagające poprawy	200	43		43	0	Asfalt	dobry	zbyt wysokie krawężniki na obu przejazdach
			739	DDR	Normatywne	200	97		97	0	Asfalt	dobry	-
			740	DDR	Normatywne	200	129		129	0	Asfalt	dobry	-
33	Olimpijska	Konstytucji 3 Maja - Sz. Lubicka	550	DDR	Wymagające poprawy	-	15	547	0	15	Kostka betonowa	zły	-
			551	DDR	Normatywne	200	466		466	0	Asfalt	dobry	-
			552	DDR	Wymagające poprawy	200	66		0	66	Kostka betonowa	zły	-
34	Olimpijska	Sz. Lubicka - Chrzanowskiego	367	DDR	Wymagające poprawy	250	146	1466	0	146	Asfalt	zły	-
			527	DDR	Wymagające poprawy	250	370		0	370	Kostka betonowa	-	-
			528	DDR	Wymagające poprawy	200	184		0	184	Kostka betonowa	zły	zarasta zielen, linie osiowe z innego koloru kostki
			529	DDR	Wymagające poprawy	200	541		0	541	Kostka betonowa	zły	zielen w skrajni, korzenie wysadziły nawierzchnię
			557	DDR	Wymagające poprawy	220	76		0	76	Kostka betonowa	zły	-
			558	DDR	Normatywne	220	149		149	0	Asfalt	dobry	-
35	Olsztyńska	Sz. Lubicka - Szczecińska - wschodnia strona	592	DDR	Wymagające poprawy	200	73		0	73	Kostka betonowa	zły	zielen zachodzi 50 cm wglab DDR
			593	DDR	Wymagające poprawy	200	285		0	285	Kostka betonowa	zły	-

			594	DDR	Wymagające poprawy	200	183		0	183	Kostka betonowa	zły	-	
			595	DDR	Wymagające poprawy	200	289		0	289	Kostka betonowa	zły	-	
			596	DDR	Wymagające poprawy	200	107		0	107	Kostka betonowa	zły	-	
			597	DDR	Wymagające poprawy	250	363	1300	0	363	Kostka betonowa	zły	-	
36	Olsztyńska	Sz. Lubicka - Olimpijska zachodnia strona	591	DDR	Wymagające poprawy	250	838	838	0	838	Kostka betonowa	zły	-	
37	Polna	Kanałowa - Skłodowskiej - Curie	834	DDR	Wymagające poprawy	250	784	1388	0	784	Asfalt	zły	brak ciągłości na wjazdach	
			835	CPR	Wymagające poprawy	250	379		0	379	Asfalt	zły	brak ciągłości na przejazdach	
			836	CPR	Normatywne	400	152		152	0	0	Asfalt	dobry	-
			838	DDR	Wymagające poprawy	150	73		0	73	Kostka betonowa	zły	-	
38	Polna	Legionów - Ugory - Elektryczna	1835	DDR	Normatywne	250	265	314	265	0	Asfalt	dobry	-	
			1836	DDR	Normatywne	250	33		33	0	0	Asfalt	dobry	-
			1837	DDR	Normatywne	250	16		16	0	0	Asfalt	dobry	-
39	Długa	Sz. Chelmińska - Legionów	1874	DDR	Wymagające poprawy	200	170	676	0	170	Asfalt	zły	trawa wrastająca w nawierzchnię	
			1875	DDR	Wymagające poprawy	200	114		0	114	Asfalt	zły	krzewy w skrajni - do przycięcia	
			1876	DDR	Wymagające poprawy	200	324		0	324	Asfalt	zły	brak ciągłości na wjazdach	
			1879	DDR	Wymagające poprawy	200	68		0	68	Asfalt	zły	-	
40	Grudziądzka	Celnicza - Jeśmianowicza	209	DDR	Normatywne	200	270	1230	0	270	Kostka betonowa	zły	brak ciągłości na zjazdach	
			401	DDR	Wymagające poprawy	200	390		0	390	Kostka betonowa	zły	drzewo w skrajni	
			1786	DDR	Wymagające poprawy	200	236		0	236	Kostka betonowa	zły	złe utrzymanie zieleni	
			1956	DDR	Normatywne	200	122		122	0	0	Asfalt	dobry	-
			1941	DDR	Normatywne	200	212		212	0	0	Asfalt	dobry	-
41	Wielki Rów	Legionów - Grudziądzka	1841	DDR	Wymagające poprawy	200	408	1014	0	408	Kostka betonowa	zły	trawa wrastająca w nawierzchnię na całej długości, wskazana naprawa fragmentu nawierzchni	
			1960	DDR	Normatywne	250	268		0	268	Kostka betonowa	-	-	
			1842	DDR	Wymagające poprawy	200	338		0	338	Kostka betonowa	zły	trawa wrastająca w nawierzchnię na całej długości odcinka	
43	Legionów	Św. Faustyny - Polna	202	DDR	Normatywne	250	245		245	0	Asfalt	dobry	-	
			1838	DDR	Wymagające poprawy	250	163		0	163	Asfalt	zły	DDR wyznaczona linią poziomą	

			1839	DDR	Wymagające poprawy	200	227	720	0	227	Asfalt	zły	DDR wyznaczona linią poziomą	
			1840	DDR	Wymagające poprawy	200	85		0	85	Asfalt	zły	DDR wyznaczona linią poziomą	
44	Ugory	Polna - Zbożowa	1805	CPR	Normatywne	250	128	1396	128	0	Asfalt	dobry	-	
			1807	DDR	Normatywne	250	223		223	0	Asfalt	dobry	-	
			1808	DDR	Wymagające poprawy	250	205		0	205	Asfalt	zły	nawierzchnia zanieczyszczona piaskiem oraz do remontu	
			1809	DDR	Wymagające poprawy	250	80		0	80	Asfalt	zły	-	
			1810	DDR	Wymagające poprawy	250	132		0	132	Asfalt	zły	brak ciągłości na wjazdach (kostka betonowa), zły stan nawierzchni, parkujące samochody w skrajni	
			1811	DDR	Wymagające poprawy	250	68		0	68	Asfalt	zły	brak ciągłości na wjazdach (kostka betonowa)	
			1828	CPR	Wymagające poprawy	300	58		0	58	Asfalt	zły	brak ciągłości na wjazdach	
			1829	DDR	Wymagające poprawy	220	202		0	202	Asfalt	zły	brak ciągłości na wjazdach, samochody parkujące w skrajni	
			1830	DDR	Wymagające poprawy	200	165		0	165	Asfalt	zły	brak ciągłości na wjazdach	
			1831	DDR	Normatywne	250	135		135	0	Asfalt	dobry	-	
45	Fasolowa	Sz. Chełmińska - Ugory	1812	DDR	Normatywne	200	84		839	84	0	Asfalt	dobry	DDR wyznaczona linią poziomą
			1814	DDR	Normatywne	200	56			56	0	Asfalt	dobry	DDR wyznaczona linią poziomą
			1815	DDR	Normatywne	200	133			133	0	Asfalt	dobry	DDR wyznaczona linią poziomą
			1816	DDR	Normatywne	200	78	78		0	Asfalt	dobry	DDR wyznaczona linią poziomą	
			1817	DDR	Normatywne	200	5	5		0	Asfalt	dobry	DDR wyznaczona linią poziomą	
			1818	DDR	Normatywne	200	72	72		0	Asfalt	dobry	DDR wyznaczona linią poziomą	
			1819	DDR	Normatywne	200	232	232		0	Asfalt	dobry	DDR wyznaczona linią poziomą	
			1820	DDR	Wymagające poprawy	200	118	118		0	Asfalt	dobry	trawa wrastająca w nawierzchnię, gałęzie drzewa w skrajni - do przycięcia, DDR wyznaczona linią poziomą	
			1897	DDR	Normatywne	200	61	61	0	Asfalt	dobry	DDR wyznaczona linią poziomą		
47	Skłodowskiej - Curie	Równinna - Wschodnia	524	CPR	Wymagające poprawy	250	74	1585	0	74	Asfalt	zły	trawa w skrajni, wymaga koszenia	
			525	DDR	Wymagające poprawy	250	447		447	0	Asfalt	dobry	złe utrzymanie zieleni, parkujące samochody w skrajni	
			562	CPR	Normatywne	250	289		289	0	Asfalt	dobry	-	
			682	DDR	Normatywne	-	82		82	0	Asfalt	dobry	-	
			830	CPR	Normatywne	420	588		588	0	Asfalt	dobry	-	
			831	CPR	Wymagające poprawy	250	105		105	0	Asfalt	dobry	zielen w skrajni	
48	Broniewskiego	Sz. Okrężna - Reja	686	DDR	Wymagające poprawy	200	129	154	129	0	Asfalt	dobry	okrągłe przeszkody w skrajni	
			688	CPR	Wymagające poprawy	300	154		154	0	Asfalt	dobry	brak oznakowania	

			689	CPR	Normatywne	300	188		188	0	Asfalt	dobry	-
			1916	DDR	Wymagające poprawy	200	452		452	0	Asfalt	dobry	bariery i zieleń w skrajni
			1917	DDR	Wymagające poprawy	200	123	1046	123	0	Asfalt	dobry	niepotrzebne esowanie osi drogi
49	Broniewskiego	Sz. Okrężna - Reja	764	DDR	Normatywne	200	90		90	0	Asfalt	dobry	-
			765	DDR	Wymagające poprawy	200	346		346	0	Asfalt	dobry	niewielka ilość zieleni w skrajni
			766	DDR	Wymagające poprawy	200	239	675	239	0	Asfalt	dobry	do poprawy wjazdy publiczne
50	Chrobrego	Polna - Mazowicka	839	DDR	Wymagające poprawy	200	38		0	38	Kostka betonowa	zły	zielen w skrajni
			840	DDR	Wymagające poprawy	200	412		0	412	Asfalt	zły	brak ciągłości na wjazdach
			841	DDR	Wymagające poprawy	200	424		0	424	Asfalt	zły	brak ciągłości na wjazdach
			1937	DDR	Normatywne	200	49		49	0	Asfalt	dobry	-
			1939	DDR	Normatywne	250	144		144	0	Asfalt	dobry	-
			1940	DDR	Normatywne	150	61	1128	61	0	Asfalt	dobry	-
51	Sz. Chelmińska	Pawia - granica miasta	1893	DDR	Wymagające poprawy	200	1664		1664	0	Asfalt	dobry	tablica w skrajni, gałęzie drzew w skrajni do przycięcia
			1894	DDR	Normatywne	200	24	1688	24	0	Asfalt	dobry	łącznik z jezdnią DW553
52	Zbożowa	Sz. Chelmińska - Ugory	1825	DDR	Normatywne	200	245		245	0	Asfalt	dobry	-
			1826	DDR	Wymagające poprawy	200	465		0	465	Asfalt	zły	na framgencie połałdowana nawierzchnia
			1827	DDR	Normatywne	200	291	1001	291	0	Asfalt	dobry	-
55	Szosa Lubicka	Struga Lubicka - Przelot - granica miasta Lubicz	534	DDR	Normatywne	250	196		196	0	Asfalt	dobry	-
			535	DDR	Normatywne	200	83		83	0	Asfalt	dobry	-
			536	CPR	Wymagające poprawy	-	64		64	0	Inne	dobry	beton
			538	DDR	Normatywne	200	333		333	0	Asfalt	dobry	-
			539	DDR	Normatywne	-	81		81	0	Asfalt	dobry	-
			541	DDR	Normatywne	-	27		27	0	Asfalt	dobry	-
			542	DDR	Normatywne	200	402		402	0	Asfalt	dobry	-
			543	DDR	Wymagające poprawy	200	59		0	59	Kostka betonowa	zły	-
			544	DDR	Normatywne	200	28		28	0	Asfalt	dobry	-
			546	DDR	Normatywne	200	27		27	0	Asfalt	dobry	-
			547	DDR	Normatywne	200	27		27	0	Asfalt	dobry	-
			548	DDR	Normatywne	200	17		17	0	Asfalt	dobry	-
			549	DDR	Normatywne	200	18	1362	18	0	Asfalt	dobry	-
56	Winnica	Lubicka-Winnica 39	717	DDR	Wymagające poprawy	200	265	265	265	0	Asfalt	dobry	parkowanie w skrajni, brak wjazdu na jezdnię na końcu DDR, fragment ze złą jakością nawierzchnia

57	Pl. Katarzyny - pln strona		1912	DDR	Wymagające poprawy	200	92		92	0	Kostka betonowa	dobry	brak oznakowania poziomego i pionowego DDR, słup w skrajni, na wjeździe kostka brukowa - wskazanie do wymiany na asfalt
			1913	DDR	Normatywne	200	125	217	125	0	Asfalt	dobry	-
59	Polna	Grudziądzka - Chrobrego	1783	DDR	Wymagające poprawy	300	223		223	0	Asfalt	dobry	wskazane wymalowanie linii krawędziowej od strony jezdni
			1784	DDR	Wymagające poprawy	300	283		283	0	Asfalt	dobry	wskazane wymalowanie linii krawędziowej od strony jezdni
			1785	DDR	Wymagające poprawy	250	554	1060	554	0	Asfalt	dobry	wskazane wymalowanie linii krawędziowej od strony jezdni
63	Skłodowskiej	Równinna - Chrzanowskiego - strona północna	364	DDR	Wymagające poprawy	260	572		572	0	Kostka betonowa	dobry	-
			526	DDR	Wymagające poprawy	250	1223		0	1223	Asfalt	zły	zapadnięta część nawierzchni w pobliżu ul. Równinnej, żywoplot w skrajni na wys. pętli tramwaju, wymaga przycięcia
			559	CPR	Normatywne	220	185		185	0	Asfalt	dobry	-
			560	CPR	Normatywne	250	261		261	0	Asfalt	dobry	-
			561	DDR	Normatywne	-	31		31	0	Asfalt	dobry	-
			563	CPR	Normatywne	250	439		439	0	Asfalt	dobry	-
			564	CPR	Wymagające poprawy	250	602	3313	602	0	Asfalt	dobry	odgięcie przy budynku wraz z uskokiem na zbyt wysokim krawężniku
64	Kraszewskiego	Pl. Niepodległości - Moniuszki - strona południowa	786	DDR	Normatywne	250	212		212	0	Asfalt	dobry	-
			787	CPR	0	450	183		183	0	Asfalt	dobry	-
			789	CPR	Wymagające poprawy	250	113		113	0	Kostka betonowa	dobry	brak oznakowania CPR od strony wschodniej, kostka fazowana
			791	DDR	Normatywne	220	146	654	146	0	Asfalt	dobry	-
65	Kraszewskiego	Pl. Niepodległości - Moniuszki - strona północna	794	DDR	Wymagające poprawy	220	192		192	0	Asfalt	dobry	brak oznakowania od str. wschodniej
			797	DDR	Normatywne	250	70	262	70	0	Asfalt	dobry	-
68	Przy Skarpie - ul. Konstytucji 3 Maja - Wyszyńskiego - strona wschodnia		578	DDR	Normatywne	300	91		91	0	Asfalt	dobry	-
			579	DDR	Normatywne	300	231		231	0	Asfalt	dobry	-
			580	DDR	Normatywne	300	201		201	0	Asfalt	dobry	-
			581	DDR	Normatywne	300	319	842	319	0	Asfalt	dobry	-
69	Nieszawska		642	CPR	Normatywne	300	127		127	0	Asfalt	dobry	-
			643	DDR	Normatywne	200	89		89	0	Asfalt	dobry	-
			644	DDR	Normatywne	200	166		166	0	Asfalt	dobry	-
			645	DDR	Normatywne	200	193		193	0	Asfalt	dobry	-
			646	DDR	Normatywne	200	461		461	0	Asfalt	dobry	-

			647	DDR	Wymagające poprawy	200	816		816	0	Asfalt	dobry	niweleta w obrębie zjazdów publicznych docelowo będzie wymagać korekty
			648	CPR	Normatywne	300	137		137	0	Asfalt	dobry	-
			649	DDR	Normatywne	200	842		842	0	Asfalt	dobry	-
			650	DDR	Normatywne	200	143	2974	143	0	Asfalt	dobry	-
	Trasa Nowomostowa + Rypińska fragment		613	DDR	Normatywne	230	1906		1906	0	Asfalt	dobry	-
			614	DDR	Normatywne	300	136		136	0	Asfalt	dobry	nawierzchnia z masy bitumicznej barwy czerwonej
			615	DDR	Normatywne	220	682		682	0	Asfalt	dobry	nawierzchnia z masy bitumicznej barwy czerwonej
			616	DDR	Normatywne	200	57		57	0	Asfalt	dobry	nawierzchnia z masy bitumicznej barwy czerwonej
			617	DDR	Wymagające poprawy	200	24		24	0	Kostka betonowa	dobry	skrajnia niezachowana - konieczność odsunięcia DDR od ściany tunelu oraz usunięcia słupków
			619	DDR	Normatywne	200	56		56	0	Asfalt	dobry	nawierzchnia z masy bitumicznej barwy czerwonej
			620	DDR	Normatywne	250	65		65	0	Asfalt	dobry	nawierzchnia z masy bitumicznej barwy czerwonej
			621	CPR	Normatywne	300	233		233	0	Asfalt	dobry	-
			622	DDR	Normatywne	200	141		141	0	Asfalt	dobry	nawierzchnia z masy bitumicznej barwy czerwonej
			623	CPR	Normatywne	350	217		217	0	Asfalt	dobry	-
			624	CPR	Normatywne	300	117		117	0	Asfalt	dobry	nawierzchnia z masy bitumicznej barwy czerwonej
			625	DDR	Normatywne	200	595		595	0	Asfalt	dobry	-
			1859	DDR	Normatywne	230	68	4297	68	0	Asfalt	dobry	-
71	Trasa Średnicowa		808	DDR	Normatywne	200	238		238	0	Asfalt	dobry	-
			809	DDR	Normatywne	200	209		209	0	Asfalt	dobry	-
			810	DDR	Normatywne	200	16		16	0	Asfalt	dobry	-
			811	C16/T22	Substandard	200	88		88	0	Kostka betonowa	dobry	-
			812	DDR	Normatywne	200	36		36	0	Asfalt	dobry	-
			813	DDR	Normatywne	200	303		303	0	Asfalt	dobry	-
			814	DDR	Normatywne	200	302		302	0	Asfalt	dobry	-
			816	DDR	Normatywne	250	289		289	0	Asfalt	dobry	-
			818	DDR	Normatywne	250	21		21	0	Asfalt	dobry	-
			819	DDR	Normatywne	250	490		490	0	Asfalt	dobry	-
			825	DDR	Normatywne	250	493		493	0	Asfalt	dobry	zabruk na przejeździe przez ul. Chrobrego
			826	DDR	Normatywne	250	466		466	0	Asfalt	dobry	-
			829	DDR	Normatywne	250	1264		1264	0	Asfalt	dobry	-
			1942	DDR	Normatywne	200	145		145	0	Asfalt	dobry	-

			1943	DDR	Normatywne	250	20	<b>4380</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
72	Dworcowa		820	DDR	Normatywne	250	49		<b>49</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			821	DDR	Wymagające poprawy	250	186		<b>186</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	wskazane wymalowanie linii krawężniowej od strony jezdni
			822	DDR	Normatywne	200	324		<b>324</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	wskazane wymalowanie linii krawężniowej od strony jezdni
			823	DDR	Wymagające poprawy	200	92	<b>651</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	wskazane wymalowanie linii krawężniowej od strony jezdni
73	Łukasiewicza od ZS22 do Szosy Okrężnej		222	CPR	Wymagające poprawy	300	245		<b>245</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	zielen i parkujące pojazdy w skrajni, brak oznakowania CPR od strony wschodniej
			1918	DDR	Normatywne	200	181	<b>426</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
74	Szosa Bydgoska - od ronda do Placu Skalskiego		683	DDR	Normatywne	200	57		<b>57</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			684	DDR	Normatywne	200	165		<b>165</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			685	DDR	Normatywne	200	97	<b>319</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
75	ul. Śląskiego		608	DDR	Wymagające poprawy	200	182		<b>182</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	brak ciągłości na wjeździe - konieczne wymalowanie P-11 ew. dodatkowo zabarwienie przejazdu na czerwono
76	Szosa Okrężna - Pułk IV - Fort VII		773	DDR	Wymagające poprawy	250	769	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	wskazane wymalowanie linii krawężniowej od strony jezdni
77	Struga Toruńska		354	CPR	0	300	1142		<b>1142</b>	<b>0</b>	Inne	dobry	-
			371	DDR	0	300	175		<b>175</b>	<b>0</b>	0	dobry	-
			441	0	0	-	450	<b>1767</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	Inne	-	nawierzchnia tłuczniowa
78	Czerwona droga	od Pl. NOT do Pl. Niepodległości - strona północna	710	DDR	Wymagające poprawy	220	65		<b>0</b>	<b>65</b>	Kostka betonowa	zły	-
			1922	DDR	Wymagające poprawy	200	176	<b>241</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	bariery w skrajni (przy przystanku)
79	Czerwona droga	od Pl. NOT do Pl. Niepodległości - strona południowa	1923	DDR	Wymagające poprawy	200	166	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	słup znaku w skrajni
80	Grudziądzka	Bażyńskich - Kościuszki	509	DDR	Normatywne	200	145		<b>145</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			510	DDR	Normatywne	200	102		<b>102</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			511	CPR	Wymagające poprawy	200	31		<b>31</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	przewężenie, wskazane oznakowanie poziome krawężniowe
			512	DDR	Normatywne	200	29	<b>307</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
81	Bulwar filadelfijski	1 etap	232	DDR	Normatywne	250	371		<b>371</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			234	DDR	Normatywne	250	99		<b>99</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			419	DDR	Normatywne	250	128	<b>598</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
83	Rudacka		652	CPR	Normatywne	250	753		<b>753</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			653	CPR	Normatywne	250	194		<b>194</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			654	DDR	Normatywne	200	72		<b>72</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			655	DDR	Normatywne	200	186		<b>186</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			656	DDR	Normatywne	200	53		<b>53</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			657	DDR	Normatywne	200	104		<b>104</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-
			658	DDR	Normatywne	200	111		<b>111</b>	<b>0</b>	Asfalt	dobry	-

			659	DDR	Normatywne	200	181		181	0	Asfalt	dobry	-
			660	CPR	Wymagające poprawy	300	57		57	0	Kostka betonowa	dobry	przystanek w CPR
			661	DDR	Normatywne	200	20		20	0	Asfalt	dobry	-
			662	C16/T22	Wymagające poprawy	200	148	1879	148	0	Kostka betonowa	dobry	kostka fazowana
88	Łódzka		75	DDR	Normatywne	200	993		993	0	Asfalt	dobry	-
			628	DDR	Normatywne	200	378		378	0	Asfalt	dobry	-
			631	DDR	Normatywne	200	89		89	0	Asfalt	dobry	-
			632	DDR	Wymagające poprawy	150	1060		0	1060	Kostka betonowa	zły	nachodząca zielen, wysokie opory toczenia - na całej długości; złe oznakowanie, powinien być znak ciąg pieszo-rowerowy
			634	DDR	Wymagające poprawy	150	501	3021	0	501	Kostka betonowa	zły	nachodząca zielen, wysokie opory toczenia - na całej długości; złe oznakowanie, powinien być znak ciąg pieszo-rowerowy
90	Piastowska		11	DDR	Normatywne	200	262	360	262	0	Asfalt	dobry	-
			1914	DDR	Normatywne	200	98		98	0	Asfalt	dobry	-
91	Odrodzenia		463	DDR	Normatywne	200	208	277	208	0	Asfalt	dobry	-
			496	DDR	Normatywne	200	69		69	0	Asfalt	dobry	-
93	Szosa Chelmińska	Bema - TŚP	806	DDR	Normatywne	200	13	853	13	0	Asfalt	dobry	-
			807	DDR	Normatywne	200	338		338	0	Asfalt	dobry	-
			1867	DDR	Normatywne	200	323		323	0	Asfalt	dobry	-
			1868	DDR	Normatywne	200	143		143	0	Asfalt	dobry	-
			1869	DDR	Normatywne	200	36		36	0	Asfalt	dobry	-
101	Bukowa		284	DDR	Normatywne	250	368	675	368	0	Asfalt	dobry	-
			442	DDR	Normatywne	200	307		307	0	Asfalt	dobry	-
103	Grudziądzka - strona wschodnia - TŚP - Kozacka		1844	DDR	Normatywne	250	392	721	392	0	Asfalt	dobry	-
			1846	DDR	Normatywne	200	132		132	0	Asfalt	dobry	-
			1847	DDR	Wymagające poprawy	200	197		197	0	Asfalt	dobry	zielen w skrajni
104	Przy Kaszowniku - strona północna		379	DDR	Normatywne	200	86	491	86	0	Asfalt	dobry	-
			499	DDR	Normatywne	200	359		359	0	Asfalt	dobry	oznakowanie w skrajni
			502	CPR	Normatywne	250	46		46	0	Asfalt	dobry	-
116	wokol Castoramy		218	DDR	Wymagające poprawy	150	195	398	0	195	Kostka betonowa	-	zły stan techniczny nawierzchni, występują jej zapadnięcia
			702	DDR	Normatywne	180	170		170	0	Asfalt	dobry	-
			703	DDR	0	180	33		0	33	Asfalt	zły	zły stan techniczny nawierzchni, występują jej zapadnięcia
105	Rydygiera - strona zachodnia - Mocarskiego - Sz. Lubicka		1944	DDR	Normatywne	250	344	344	344	0	Asfalt	dobry	-



106	Podgórna Szosa Chelmińska - Kołtątaja - obie strony		DDR	Normatywne	200	95	338	95	0	Asfalt	dobry	-	
		802											
		803	DDR	Normatywne	200	48		48	0	Asfalt	dobry	-	
		804	DDR	Normatywne	200	28		28	0	Asfalt	dobry	-	
		805	DDR	Normatywne	200	167	0	167	Asfalt	-	-		
108	Wyszyńskiego - pomiędzy Konstytucji 3 Maja a Przy Skrapie		CPR	Wymagające poprawy	300	44	553	44	0	Asfalt	dobry	brak oznakowania CPR od str. pln.	
		582											
		583	DDR	Normatywne	200	483		483	0	Asfalt	dobry	-	
		724	DDR	Normatywne	250	26	26	0	Asfalt	dobry	-		
110	drogi rowerowe na terenie osiedli Ruibinkowo i Przy Skarpie		DDR	Normatywne	258	324	513	324	0	Asfalt	dobry	-	
		722											
		723	DDR	Normatywne	250	189	0	189	Asfalt	zły	-		
118	Turystyczna		DDR	Normatywne	-	17	332	17	0	Asfalt	dobry	-	
		498											
		741	DDR	Normatywne	200	23		23	0	Asfalt	dobry	-	
		743	CPR	Normatywne	300	235		235	0	Asfalt	dobry	-	
		744	CPR	Wymagające poprawy	250	57	57	0	Inne	dobry	most drewniany, od zachodu oznakowany B1+T22		
120	Ligi Polskiej		DDR	Wymagające poprawy	260	73	195	0	73	Kostka betonowa	zły	-	
		598											
		600	DDR	Wymagające poprawy	250	57		0	57	Kostka betonowa	zły	-	
		601	DDR	Wymagające poprawy	250	44		0	44	Kostka betonowa	zły	-	
		599	DDR	Wymagające poprawy	260	21	0	21	Kostka betonowa	zły	-		
121	Równinna		CPR	Wymagające poprawy	200	213	608	0	213	Kostka betonowa	zły	-	
		641											
		832	DDR	Wymagające poprawy	250	143		143	0	Asfalt	dobry	wskazane wymalowanie linii krawędziowej od strony jezdni	
		833	DDR	Wymagające poprawy	250	535	0	535	Asfalt	zły	krawężniki na wjazdach		
122	Mazowiecka		DDR	Normatywne	200	189	608	189	0	Asfalt	dobry	-	
		651											
		1781	DDR	Normatywne	200	69		69	0	Asfalt	dobry	-	
		1782	DDR	Wymagające poprawy	250	350	350	0	Asfalt	dobry	brak ciągłości na wjazdach		
123	Polna		DDR	Normatywne	250	313	626	313	0	Asfalt	dobry	-	
		1787											
		1791	DDR	Normatywne	250	313	313	0	Asfalt	dobry	-		
124	Forteczna		DDR	Normatywne	250	1347	639	1347	0	Asfalt	dobry	wskazana budowa łącznika do ul. Grudziądzkiej	
		1790											
		1794	DDR	Normatywne	250	639	639	0	Asfalt	dobry	-		

		1795	DDR	Wymagające poprawy	250	235		235	0	Asfalt	dobry	hydrant w skrajni
		1796	DDR	Normatywne	200	140		0	140	Asfalt	-	-
		1797	DDR	Normatywne	200	147		147	0	Asfalt	dobry	-
		1798	DDR	Normatywne	200	630		630	0	Asfalt	dobry	-
		1799	DDR	Normatywne	200	13		13	0	Asfalt	dobry	-
		1800	DDR	Normatywne	200	9		9	0	Asfalt	dobry	-
		1801	DDR	Normatywne	200	10		10	0	Asfalt	dobry	-
		1802	DDR	Normatywne	200	11		11	0	Asfalt	dobry	-
		1803	DDR	Normatywne	200	14		14	0	Asfalt	dobry	-
		1804	DDR	Normatywne	200	11		11	0	Asfalt	dobry	-
		187	DDR	Normatywne	200	18	3224	18	0	Asfalt	dobry	-
125	Strobanda	1792	DDR	Normatywne	250	220	436	220	0	Asfalt	dobry	-
		1793	DDR	Normatywne	250	216	258	216	0	Asfalt	dobry	-
126	Watznerodego	1806	DDR	Normatywne	250	258	1939	258	0	Asfalt	dobry	-
127	Długa - Pawia	1821	DDR	Wymagające poprawy	220	252	156	252	0	Asfalt	dobry	bariery w skrajni
		1822	DDR	Normatywne	250	87	640	87	0	Asfalt	dobry	-
		1823	DDR	Wymagające poprawy	220	115		115	0	Asfalt	dobry	bariery w skrajni
		1824	DDR	Wymagające poprawy	200	80		80	0	Asfalt	dobry	zieleń w skrajni
		1882	DDR	Wymagające poprawy	200	48		0	48	Kostka betonowa	zły	-
		1883	DDR	Normatywne	200	420		420	0	Asfalt	dobry	bariery w skrajni, jednak konieczna ze względu na ochronę przed nielegalnym parkowaniem
		1884	DDR	Wymagające poprawy	200	205		205	0	Asfalt	dobry	-
		1885	DDR	Wymagające poprawy	200	204		204	0	Asfalt	dobry	przystanek w skrajni; w okolicy przystanku wskazane wyraźne wyróżnienie wizualne części rowerowej - np. linia krawędziowa, barwienie nawierzchni
		1889	DDR	Normatywne	200	55		55	0	Asfalt	dobry	-
		1890	DDR	Wymagające poprawy	220	142		142	0	Asfalt	dobry	bariery w skrajni
		1891	DDR	Wymagające poprawy	220	23		23	0	Asfalt	dobry	bariery w skrajni
		1892	DDR	Normatywne	200	308	1939	308	0	Asfalt	dobry	-
128	Traktorowa	1832	DDR	Normatywne	200	57	156	57	0	Asfalt	dobry	-
		1833	DDR	Normatywne	200	66		66	0	Asfalt	dobry	-
		1834	DDR	Normatywne	200	33		33	0	Asfalt	dobry	-
129	Grudziądzka	35	CPR	Wymagające poprawy	200	325	640	0	325	Asfalt	-	slup w skrajni blisko Grudziądzkiej
		1843	DDR	Wymagające poprawy	270	315		0	315	Kostka betonowa	zły	brak ciągłości i odgięcia na wjazdach

130	Wybickiego-Długa	1870	DDR	Normatywne	200	64	431	64	0	Asfalt	dobry	-
		1872	DDR	Wymagające poprawy	200	204		0	204	Asfalt	zły	samochody parkujące na DDR, brak ciągłości na wjazdach, DDR wyznaczona linią poziomą
		1873	DDR	Wymagające poprawy	220	163		0	163	Asfalt	zły	zielen i obiekty w skrajni
131	Mohna	1877	DDR	Wymagające poprawy	200	111	138	0	111	Kostka betonowa	zły	parkowanie w skrajni
		1878	DDR	Wymagające poprawy	200	27		0	27	Kostka betonowa	zły	parkowanie w skrajni
132	Skrzyńskiego	265	DDR	Normatywne	250	301	301	301	0	Asfalt	dobry	-
133	Al. 700-lecia Torunia	1921	DDR	Wymagające poprawy	170	139	233	0	139	Kostka betonowa	zły	zielen i bariery w skrajni, , brak ciągłości
		1920	DDR	Wymagające poprawy	200	167		0	167	Kostka betonowa	-	bardzo zła jakość nawierzchni, parkowanie w skrajni, brak możliwości wjazdu od strony ptn.
134	Wschodnia	72	DDR	Normatywne	300	94	137	0	94	Asfalt	-	-
		1946	CPR	Normatywne	300	43		43	0	Asfalt	dobry	-
135	Stuzienna	1957	DDR	Wymagające poprawy	150	74	128	74	0	Kostka betonowa	dobry	słupy latarni oraz ogrodzenie posesji w skrajni na całej długości
		1958	DDR	Wymagające poprawy	150	54		54	0	Kostka betonowa	dobry	brak oznakowania od strony południowej, słupy latarni oraz ogrodzenie posesji w skrajni na całej długości

suma	104962	75379	29417
		suma stan nawierzchni dobry	suma Inne

Numer odcinka	Ulica	Odcinki na mapie	Obecna infrastruktura rowerowa	Stan	Szerokość	Długość	Długość stan nawierzchni dobry	Długość stan nawierzchni inny	Typ Nawierzchni	Stan Nawierzchni
90005	Łącznik - Gagarina	1919	DDR	Normatywne	200	14	14	0	Asfalt	dobry
90008	Łącznik - Bema	798	DDR	Normatywne	250	5	5	0	Asfalt	dobry
90011	Łącznik - Jana Pawła II	666	CPR	Normatywne	-	28	28	0	Asfalt	dobry
90025	Łącznik - Kościuszki	824	DDR	Normatywne	200	31	31	0	Asfalt	dobry
90034	Łącznik - Olimpijska	50	DDR	Normatywne	200	12	12	0	Asfalt	dobry
90050	Łącznik - Chrobrego	1938	DDR	Normatywne	250	36	36	0	Asfalt	dobry
90068	Łącznik - Przy Skarpie	721	DDR	Normatywne	250	24	24	0	Asfalt	dobry
90070	Rypińska	618	DDR	Normatywne	200	166	166	0	Asfalt	dobry
90070	Rypińska	626	DDR	Normatywne	200	61	61	0	Asfalt	dobry
90070	Rypińska	627	DDR	Normatywne	200	34	34	0	Asfalt	dobry

90071	łącznik - Trasa Średnicowa		815	DDR	Normatywne	200	17	17	0	Asfalt	dobry
90071	łącznik - Trasa Średnicowa		827	DDR	Normatywne	250	111	111	0	Asfalt	dobry
90071	łącznik - Trasa Średnicowa		828	CPR	Normatywne	300	38	38	0	Asfalt	dobry
90085	łącznik - Grudziądzka		1845	DDR	Wymagające poprawy	200	3	3	0	Asfalt	dobry
90088	łącznik - Łódzka Andersa		633	DDR	Normatywne	150	137	0	137	Kostka betonowa	zły
90091	łącznik -PCK		497	DDR	Normatywne	200	16	16	0	Asfalt	dobry
90104	łącznik -Przy Kaszowniku		501	DDR	Normatywne	-	15	15	0	Asfalt	dobry
90026	Zółkiewskiego		476	DDR	Normatywne	200	13	0	13	Asfalt	-

suma	761
------	-----

611	150
suma stan nawierzchni dobry	suma Inne

Numer odcinka	Ulica	Odcinki na mapie	Obecna infrastruktura rowerowa	Typ	Szerokość	Długość	Długość stan nawierzchni dobry	Długość stan nawierzchni inny	Typ Nawierzchni	Stan Nawierzchni
112	al. Solidarności	237	Pasy/kontrasy	Normatywne	-	268	268	0	Asfalt	dobry
115	Reja	335	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	393	0	393	Asfalt	-
		336	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	394	0	394	Asfalt	-
119	Warszawska - Szumana - Sikorskiego	246	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	30	30	0	Asfalt	dobry
		248	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	255	255	0	Asfalt	dobry
		251	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	149	149	0	Asfalt	dobry
		252	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	336	336	0	Asfalt	dobry
		254	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	112	112	0	Asfalt	dobry
		255	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	157	157	0	Asfalt	dobry
		256	Pasy/kontrasy	Normatywne	150	183	183	0	Asfalt	dobry

			257	Pasy/kontrapa sy	Normatywne	150	78		78	0	Asfalt	dobry
99	kontrapas rowerowy ul. Rybaki		1952	Pasy/kontrapa sy	Normatywne	150	55		0	55	Asfalt	-
100	pas rowerowy Szosa Chelmińska		388	Pasy/kontrapa sy	Normatywne	150	84		84	0	Asfalt	dobry
			389	Pasy/kontrapa sy	Normatywne	150	82		82	0	Asfalt	dobry

suma	2576
------	------

suma pasów
---------------

1734	842
------	-----

suma stan nawierzchni dobry	suma Inne
-----------------------------------	-----------